

MANUALE USO E MANUTENZIONE



Tornio Parallelo

Art. T999/230V – T999/230V3A

Art. T999/400V - T999/400V3A



ISTRUZIONI ORIGINALI

PREMESSA



Leggere il presente manuale prima di qualsiasi operazione

ISTRUZIONI ORIGINALI

Prima di iniziare qualsiasi azione operativa è obbligatorio leggere il presente manuale di istruzioni. La garanzia del buon funzionamento e la piena rispondenza prestazionale della macchina è strettamente dipendente dall'applicazione di tutte le istruzioni contenute in questo manuale.



Qualifica degli operatori

I lavoratori incaricati dell'uso della presente macchina devono disporre di ogni necessaria informazione e istruzione e devono ricevere una formazione e un addestramento adeguati, in rapporto alla sicurezza relativamente:

- a) Alle condizioni di impiego della attrezzature;
- b) Alle situazioni anormali prevedibili; ai sensi dell'art. 73 del D.Lgs. 81/08.

Si garantisce la conformità della Macchina alle specifiche ed istruzioni tecniche descritte nel Manuale alla data d'emissione dello stesso, riportata in questa pagina; d'altra parte, la macchina potrà in futuro subire modifiche tecniche anche rilevanti, senza che il Manuale sia aggiornato.

Consultate perciò FERVİ per essere informati sulle varianti eventualmente messe in atto.



INDICE

1	INFORMAZIONI GENERALI	5
2	AVVERTENZE GENERALI DI SICUREZZA	7
2.1	Norme generali di sicurezza per macchine utensili	7
2.2	Norme di sicurezza per macchine utensili elettriche	9
2.3	Assistenza tecnica.....	9
2.4	Altre disposizioni	9
3	SPECIFICHE TECNICHE	10
4	DESCRIZIONE DELLA MACCHINA	11
4.1	Uso previsto e campo di applicazione.....	11
4.2	Descrizione delle parti principali	13
4.2.1	Bancale portante.....	14
4.2.2	Testa e mandrino	14
4.2.3	Leve di regolazione velocità del mandrino	14
4.2.4	Quadro di regolazione velocità degli avanzamenti	15
4.2.5	Carrello porta utensile	15
4.2.6	Contropunta	15
4.2.7	Lunette.....	16
4.2.8	Quadro elettrico di comando.....	16
4.2.9	Freno a pedale.....	16
4.2.10	Leva di inversione della rotazione	17
4.3	Targhetta di identificazione	17
4.4	Pittogrammi e targhe.....	18
5	SICUREZZE DELLA MACCHINA.....	19
5.1	Sicurezze elettriche.....	19
5.2	Dispositivi di sicurezza meccanici	20
5.3	Dispositivi di protezione individuale (DPI).....	21
6	USI VIETATI E CONTROINDICAZIONI	22
7	SOLLEVAMENTO, TRASPORTO E DEPOSITO A MAGAZZINO	24
7.1	Sollevamento	24
7.2	Trasporto	24
7.3	Deposito a magazzino	24
8	INSTALLAZIONE E MESSA IN SERVIZIO	25
8.1	Individuazione del luogo di installazione	25
8.2	Base d'appoggio.....	25
8.3	Livellamento della macchina	26
8.3.1	Fase preliminare	26
8.3.2	Livellamento trasversale del bancale	26

8.3.3	Livellamento delle guide del tornio	26
8.4	Operazioni prima dell'avviamento della macchina	26
8.4.1	Lubrificazione ed ingrassaggio	26
8.4.2	Connessione alla rete di alimentazione elettrica	26
8.4.3	Test di funzionamento a vuoto.....	27
9	DESCRIZIONE DEI COMANDI	28
9.1	Pulsanti di comando.....	28
9.1.1	Interruttore generale.....	28
9.1.2	Pulsanti e spie del quadro elettrico e di comando	28
9.1.3	Pulsante d'emergenza.....	29
9.2	Leve e volantini di comando.....	29
9.2.1	Manopole di regolazione della velocità del mandrino	29
9.2.2	Manopole di regolazione della velocità degli avanzamenti automatici	30
9.2.3	Manopola / leva di regolazione della chiocciola spaccata	31
9.2.4	Leve e volantini del carrello e delle slitte porta utensile.....	32
9.2.5	Leva e volantino della contropunta	33
9.3	Pedale del freno meccanico del mandrino	34
9.4	Visualizzatore digitale.....	34
9.4.1	Utilizzo del visualizzatore	35
10	FUNZIONAMENTO.....	46
10.1	Avanzamenti automatici del carrello porta utensile	49
11	MANUTENZIONE	51
11.1	Lubrificazione	52
11.2	Controlli periodici.....	54
11.3	Regolazioni della macchina.....	54
11.3.1	Regolazione tensione cinghie motore.....	54
11.3.2	Allineamento della contropunta.....	55
11.3.3	Allineamento mandrino.....	55
11.3.4	Regolazione del gioco degli ingranaggi.....	56
12	PARTI DI RICAMBIO.....	57
12.1	ACCESSORI IN DOTAZIONE.....	80
13	SMALTIMENTO COMPONENTI E MATERIALI.....	81
14	RICERCA DEI GUASTI	82
15	CIRCUITI ELETTRICI	83
15.1	Art. T999/400V.....	83
15.2	Art. T999/230V.....	84



1 INFORMAZIONI GENERALI

Il presente manuale viene considerato come parte integrante della macchina, alla quale deve essere allegato al momento dell'acquisto.

Il costruttore si riserva la proprietà materiale ed intellettuale della presente pubblicazione e ne vieta la divulgazione e la duplicazione, anche parziale, senza preventivo assenso scritto.

Scopo di questo manuale è quello di fornire le nozioni indispensabili per l'uso e la manutenzione della macchina **Tornio parallelo di precisione (Art. T999/230V – T999/230V3A – T999/400V T999/400V3A)**, e creare un senso di responsabilità ed una conoscenza delle possibilità e dei limiti del mezzo affidato all'operatore.

Gli operatori devono essere adeguatamente istruiti e preparati, perciò assicuratevi che questo manuale venga letto e consultato dal personale incaricato della messa in servizio, dell'uso e della manutenzione della macchina. Ciò al fine di rendere più sicure ed efficaci possibile tutte le operazioni eseguite da chi svolge tali compiti. E' tassativo pertanto attenersi strettamente a quanto prescritto nel presente manuale, condizione necessaria per un funzionamento sicuro e soddisfacente del Tornio.

Il personale autorizzato, prima di iniziare le operazioni di installazione e di utilizzo della macchina, dovrà quindi:

- leggere attentamente la presente documentazione tecnica;
- conoscere quali protezioni e dispositivi di sicurezza sono disponibili sul Tornio, la loro localizzazione ed il loro funzionamento.

È responsabilità del compratore accertarsi che gli utilizzatori siano sufficientemente addestrati, cioè che siano a conoscenza di tutte le informazioni e le prescrizioni riportate nella presente documentazione e che siano a conoscenza dei rischi potenziali che esistono mentre operano con il Tornio.

Il costruttore declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose, causati dalla non osservanza di quanto riportato nel presente manuale.

Modifiche alla macchina eseguite dall'utilizzatore, devono considerarsi a totale responsabilità dello stesso, perciò il costruttore declina ogni responsabilità per eventuali danni causati a persone e/o cose derivanti da interventi di manutenzione eseguiti da personale non professionalmente qualificato ed in modo difforme dalle procedure operative di seguito riportate.

Il **Tornio parallelo di precisione** è stato progettato e costruito con protezioni meccaniche e dispositivi di sicurezza atti a proteggere l'operatore / utilizzatore da possibili danni fisici.

E' tassativamente vietato modificare o rimuovere i ripari, i dispositivi di sicurezza e le etichette di attenzione. Se dovete momentaneamente farlo (ad esempio per esigenze di pulizia o riparazione), fate in modo che nessuno possa adoperare la macchina.

Forma grafica degli avvertimenti sulla sicurezza, operativi, segnalazioni di rischio

I seguenti riquadri hanno la funzione di attirare l'attenzione del lettore / utilizzatore ai fini di un uso **corretto** e **sicuro** della macchina:



Prestare attenzione

Evidenzia norme comportamentali da tenere onde evitare danni alla macchina e/o l'insorgere di situazioni pericolose.



Rischi residui

Evidenzia la presenza di pericoli che causano rischi residui a cui l'operatore deve porre attenzione ai fini di evitare infortuni o danni materiali.



2 AVVERTENZE GENERALI DI SICUREZZA

2.1 Norme generali di sicurezza per macchine utensili

Anche se si è già pratici nell'uso dei torni ad azionamento manuale, è necessario seguire le istruzioni qui riportate, oltre alle precauzioni di carattere generale da osservare lavorando. In particolare:

- **Acquisire piena conoscenza della macchina.**

Per un impiego sicuro, si deve effettuare una attenta lettura di questo manuale al fine di acquisire la necessaria conoscenza della macchina e per conoscerne: il funzionamento, i dispositivi di sicurezza e tutte le precauzioni necessarie.

- **Indossare abiti adatti per il lavoro.**

L'operatore dovrà indossare abiti adatti, per evitare il verificarsi di sgradevoli imprevisti.

- **Mantenere con cura la macchina.**



Rischi connessi all'uso della macchina

La macchina deve essere utilizzata solo da personale abilitato ed istruito all'uso da personale autorizzato.



Rischi connessi all'uso della macchina

NON sottovalutare i rischi connessi all'uso della macchina e concentrarsi sul lavoro che si sta svolgendo.



Rischi connessi all'uso della macchina

Nonostante l'applicazione di tutti i dispositivi di sicurezza, per un uso sicuro della macchina, si deve prendere nota di tutte le prescrizioni relative alla prevenzione degli infortuni riportate nei vari punti di questo manuale.



Protezioni dell'operatore

Prima di iniziare qualsiasi tipo di lavoro, l'operatore deve indossare adeguati dispositivi di protezione individuale (DPI), quali occhiali, guanti ecc. (vedere il paragrafo 5.3 del presente manuale).

1. Controllate sempre l'efficienza e l'integrità della macchina.
2. Prima di collegare la macchina alla rete elettrica, assicuratevi che gli elementi rotanti non siano danneggiati o fortemente usurati. Assicuratevi che l'interruttore sia in posizione di riposo.
3. Non avviate la macchina in luoghi chiusi e poco ventilati ed in presenza di atmosfere infiammabili e/o esplosive. Non usate la macchina in luoghi umidi e/o bagnati e non esponetela alla pioggia.
4. Evitate avviamenti accidentali.
5. Prima di avviare la macchina abituatevi a controllare che non vi siano rimaste inserite delle chiavi di regolazione e di servizio.
6. Mantenete il posto di lavoro in ordine e libero da intralci; il disordine causa incidenti.
7. Fate in modo che il vostro ambiente di lavoro sia interdetto ai bambini, agli estranei ed agli animali.

8. Non chiedete alla macchina prestazioni superiori a quelle per cui è stata progettata. Utilizzate la macchina soltanto secondo le modalità e gli usi previsti, descritti in questo manuale di istruzioni.
9. Lavorate senza sbilanciarvi.
10. Lavorate soltanto con illuminazione buona.
11. Indossate sempre, durante il lavoro, occhiali e guanti protettivi adeguati. Nel caso si produca polvere, utilizzate le apposite maschere.
12. Indossate indumenti appropriati. Vestiti larghi e penzolanti, gioielli, capelli lunghi ecc., possono agganciarsi ai particolari in movimento, causando incidenti irreparabili.
13. Fissate saldamente il pezzo da lavorare prima di avviare il tornio, attraverso le griffe installate sul mandrino.
14. Usare sempre l'utensile in modo appropriato. Eseguire soltanto i lavori per i quali l'utensile è realizzato. Non utilizzare l'utensile per lavori inadeguati.
15. Utilizzare solo utensili di resistenza e di tipo adeguati, in riferimento al lavoro da svolgere. Ciò per evitare inutili sovraccarichi rischiosi per l'operatore e dannosi per la durata degli utensili stessi.
16. Non afferrate utensili od altre parti, in movimento. Per fermare gli organi mobili della macchina, utilizzate sempre e soltanto il dispositivo di comando di stop.
17. Prima di effettuare qualsiasi misurazione del pezzo fissato sul mandrino, spegnere il motore, staccare la spina ed attendere l'arresto del mandrino.
18. Non togliere i trucioli con le mani, nemmeno a macchina ferma. Utilizzate, a tal proposito, una pinzetta od una spatola.
19. Quando si devono sostituire gli utensili da lavoro o effettuare il cambio di velocità, spegnere il motore, staccare la spina ed attendere l'arresto del mandrino.
20. Non allontanatevi dalla macchina fino a quando gli utensili e le altre parti mobili, non si siano completamente arrestati.
21. Terminato il lavoro, pulite l'utensile e controllate la sua efficienza.
22. Sostituite le parti usurate e/o danneggiate, controllate che i ripari e le protezioni funzionino nel modo corretto prima di operare. Eventualmente, se necessario, fatela controllare dal personale del Servizio Assistenza. Utilizzate solo ricambi originali.
23. **Disinserite il cavo d'alimentazione della macchina dalla presa di corrente quando:**
 - non usate la macchina;
 - la lasciate incustodita;
 - eseguite operazioni di manutenzione o di registrazione, perché non funziona correttamente;
 - il cavo di alimentazione è danneggiato;
 - sostituite l'utensile;
 - eseguite lo spostamento e/o il trasporto;
 - eseguite la pulizia.
24. Si raccomanda che chi utilizza questa pubblicazione, per la manutenzione e la riparazione, abbia una conoscenza base dei principi della meccanica e dei procedimenti inerenti alla tecnica della riparazione.
25. **Il responsabile aziendale della sicurezza si accerti che il personale incaricato dell'uso della macchina abbia letto e ben compreso il presente manuale in tutte le sue parti.**
26. **Rimane a carico del responsabile aziendale della sicurezza, la verifica dello stato di rischio dell'azienda secondo il D.Lgs. 81/08.**



2.2 Norme di sicurezza per macchine utensili elettriche



Modifiche dell'impianto elettrico

1. Non modificate, in nessun modo, l'impianto elettrico della macchina. Qualsiasi tentativo a tale riguardo, può compromettere il funzionamento dei dispositivi elettrici provocando, in tal modo, malfunzionamenti od incidenti.
 2. Lavori nell'impianto elettrico della macchina devono, pertanto, essere eseguiti solo ed esclusivamente da personale specializzato ed autorizzato.
 3. Se sentite dei rumori insoliti, od avvertite qualcosa di strano, fermate immediatamente la macchina. Effettuate successivamente un controllo ed, eventualmente, l'opportuna riparazione.
-
1. La tensione di alimentazione deve corrispondere a quella dichiarata sulla targhetta d'identificazione e nelle specifiche tecniche (400 V / 50 Hz oppure 230 V 50 Hz). **Non utilizzate nessun altro tipo di alimentazione.**
 2. È consigliato l'uso di un dispositivo salvavita sulla linea di alimentazione elettrica. Per informazioni dettagliate in merito contattate il Vs. elettricista di fiducia.
 3. La presa di alimentazione deve essere del tipo tri-polare con messa a terra, per T999/400V e del tipo bi-polare con messa a terra, per T999/230V. Eventuali cavi di prolunga devono avere le sezioni uguali o superiori a quelle del cavo di alimentazione della macchina.
 4. Fate in modo che il cavo di alimentazione non vada a contatto con oggetti caldi, superfici umide, oliate e/o con bordi taglienti.
 5. Il cavo di alimentazione deve essere controllato periodicamente e prima di ogni uso per verificare la presenza di eventuali segni di danneggiamento o di usura. Se non risultasse in buone condizioni, non utilizzate la macchina, e sostituite il cavo stesso.
 6. Non utilizzate il cavo di alimentazione per spostare la macchina o per staccare la spina dalla presa.

2.3 Assistenza tecnica

Per qualunque inconveniente o richiesta di chiarimento, contattate senza esitazioni il rivenditore da cui avete acquistato l'articolo.

2.4 Altre disposizioni

DIVIETO DI MANOMISSIONE DI DISPOSITIVI DI SICUREZZA

La prima cosa da fare quando si inizia a lavorare, è controllare la presenza ed integrità delle protezioni e il funzionamento delle sicurezze.

Se riscontrate qualche difetto non utilizzare il Tornio parallelo di precisione!

È tassativamente vietato, pertanto, modificare o rimuovere i ripari, i dispositivi di sicurezza, le etichette e le targhe di indicazione presenti sulla macchina.

3 SPECIFICHE TECNICHE

Descrizione (unità di misura)	T999/230V	T999/400V
Distanza punte (mm)	1000	
Diametro foro mandrino (mm)	38	
Diametro tornibile sul banco (mm)	320	
Diametro tornibile sul carrello (mm)	198	
Diametro tornibile sull'incavo (mm)	470	
Diametro mandrino (autocentrante 3 + 3) (mm)	160	
Attacco mandrino	Camlock D1-4	
N° velocità mandrino	8	
Velocità mandrino (giri/min.)	70 - 2000 RPM	
N° filettature metriche	32	
Gamma di filettature metriche (mm)	0,44 - 10	
N° filettature in pollici	20	
Gamma di filettature pollici (t.p.i.)	2 ¼ - 40	
Gamma di avanzamenti longitudinali (mm)	00.78 - 1,044	
Gamma di avanzamenti trasversali (mm)	0,022 - 0,298	
Diametro esterno della vite di avanzamento (mm)	22	
Lunghezza guide (mm)	1390	
Corsa trasversale del carrello (mm)	200	
Diametro canotto contropunta (mm)	32	
Corsa massima del canotto della contropunta (mm)	80	
Conicità interna	CM 5	
Lunghezza base contropunta (mm)	165	
Larghezza base contropunta (mm)	125	
Diametro delle lunette (mm)	120	
Dimensioni (l x p x h) (mm)	1820 x 530 x 1350	
Dimensioni imballo (l x p x h) (mm)	1920 x 840 x 1560	
Peso della macchina (kg)	520	
Tensione / frequenza di alimentazione (V / Hz)	230 / 50	400 / 50
Potenza motore (W)	1500/1800	
Emissione acustica al posto operatore (dB(A))	84	



4 DESCRIZIONE DELLA MACCHINA

Il **Tornio parallelo di precisione (Art. T999/230V e T999/400V)** è una macchina utensile, ad asse orizzontale, per la lavorazione di materiali metallici mediante asportazione di truciolo a freddo.

Il moto di taglio è dato dal moto del pezzo in lavorazione, rotante sul proprio asse, ed il moto di avanzamento dell'utensile.

La macchina è completamente a **funzionamento manuale**, in quanto può eseguire solo movimenti su comando diretto dell'operatore.

4.1 Uso previsto e campo di applicazione

La macchina è progettata e realizzata per l'esecuzione delle seguenti lavorazioni, su tutti i tipi di materiali metallici ferrosi:

- Tornitura cilindrica;
- Tornitura conica;
- Sfacciatura;
- Profilatura;
- Foratura;
- Alesatura;
- Filettatura;
- Taglio / Troncatura (da barra).



Uso previsto e materiali

La macchina è stata progettata e realizzata per l'impiego specificato. Un impiego diverso ed il non rispetto dei parametri tecnici fissati dal Costruttore, possono costituire una condizione di pericolo per gli operatori; pertanto lo stesso non può assumersi alcuna responsabilità per danni eventualmente risultanti.

Il Tornio è fornito di basamento d'appoggio e deve essere installato ed utilizzato su superfici piane, con caratteristiche di ergonomia e resistenza adeguate.

Il Tornio può operare in ambienti di lavoro chiusi (reparti di produzione, capannoni ecc.), cioè al riparo dalle intemperie, e ove non sussistano pericoli di incendio o di esplosione.

La temperatura d'uso è entro il campo $-20 / +50^{\circ}\text{C}$.

L'ambiente deve, inoltre, essere sufficientemente illuminato, tale da garantire l'operatività in massima sicurezza (raccomandati almeno 200 lux).

Nel Tornio si individuano due gruppi fondamentali (vedere la figura 1):

- Il gruppo dell'albero mandrino;
- Il gruppo scorrevole porta utensile.

Il primo è costituito dal mandrino, al quale viene reso solidale il pezzo in lavorazione, e dagli organi della trasmissione del moto dal motore al mandrino.

Il secondo è costituito dagli organi che trasmettono il moto alle slitte scorrevoli, che guidano l'utensile nel moto di avanzamento e appostamento al pezzo in lavorazione.




Figura 1 - Gruppi caratteristici fondamentali del tornio parallelo.



4.2 Descrizione delle parti principali




Figura 2 – Parti principali del tornio parallelo di precisione (Art. T999/230V e T999/400V).

1 Freno	9 Protezione	17 Volantino contropunta
2 Volantino carrello	10 Lampada alogena	18 Supporto barre
3 Banco	11 Torretta	19 Madre vite
4 Selettori velocità	12 Tubo refrigerante	20 Barra tornitura
5 Coperchio laterale	13 Corsa longitudinale torretta	21 Barra per accensione tornio
6 Quadro comandi	14 Nonio	22 Vassoio
7 Comandi elettrici	15 Blocco contropunta	23 Leva inserimento madrevite
8 Mandrino a 3 griffe	16 Guide	24 Visualizzatore digitale

4.2.1 Bancale portante

Il bancale portante (rif. 2 in figura 2) è realizzato in ghisa; la fusione è stata stabilizzata per evitare torsioni e/o deformazioni a cause delle tensioni interne al materiale. Nella parte superiore vi sono delle guide prismatiche che assicurano il movimento e l'allineamento della testa motrice con il carrello e la testa mobile (contropunta). Le guide sono temprate e rettifiche. Sono state predisposte delle nervature di rinforzo che ne aumentano la rigidità.

4.2.2 Testa e mandrino

La testa è realizzata in ghisa ad alta resistenza inoltre, all'interno, sono state ricavate due sporgenze che ne aumentano la rigidità, riducendo le vibrazioni durante le lavorazioni ad alta velocità.

Le diverse velocità del mandrino si ottengono per mezzo di un cambio di velocità ad ingranaggi (vedere anche il paragrafo 4.2.3 del presente manuale).

La testa è realizzata in ghisa ad alta resistenza inoltre, all'interno, sono state ricavate due sporgenze che ne aumentano la rigidità, riducendo le vibrazioni durante le lavorazioni ad alta velocità.

Le diverse velocità del mandrino si ottengono per mezzo di un cambio di velocità ad ingranaggi (vedere anche il paragrafo 4.2.3 del presente manuale).

Il mandrino (vedere la figura 3) è installato sull'albero della testa, ed è supportato da due cuscinetti di precisione. E' di tipo **autocentrante**, con tre morsetti (griffe) che permettono il bloccaggio del pezzo in modo stabile e sicuro. Per la chiusura / apertura delle griffe è necessario inserire nelle sedi (a sezione quadra), presenti sul profilo esterno del mandrino, l'apposita chiave. Per una spiegazione più dettagliata in merito, vedere il paragrafo 10 del presente manuale.

La zona pericolosa, in prossimità del mandrino, è protetta da un riparo mobile interbloccato (vedere la figura 3), costituito da uno schermo in lamiera con micro-interruttore di sicurezza.



Figura 3 – Mandrino

4.2.3 Leve di regolazione velocità del mandrino

Il quadro per la regolazione della velocità di rotazione del mandrino (vedere la figura 4), è posizionato nella parte sinistra della macchina, tra il mandrino e la cassa ingranaggi del cambio di velocità degli avanzamenti. Esso è dotato di due leve per la selezione della velocità di rotazione desiderata, in funzione del tipo di lavorazione e del materiale.



Figura 4 – Leve regolazione velocità.



4.2.4 Quadro di regolazione velocità degli avanzamenti

Il quadro per la regolazione della velocità di rotazione del mandrino (vedere la figura 5), è posizionato nella parte sinistra della macchina, sotto al quadro di regolazione della velocità del mandrino. Il tornio è provvisto di ingranaggi in grado di garantire una notevole disponibilità di avanzamenti e di filettature (metrici e pollici). La selezione dei passi avviene attraverso 4 selettori rotativi a manopola che comandano il cambio di velocità ad ingranaggi. Vi è, inoltre, una quinta manopola per la selezione del senso di avanzamento del carro.



Figura 5 – Regolazione velocità.

4.2.5 Carrello porta utensile

Il carrello scorrevole, lungo le guide del bancale, serve a fissare l'utensile e a trasmettergli i moti di appostamento e di avanzamento. Le varie parti (vedere la figura 6), sono realizzate in ghisa, con guide temprate e rettificate che garantiscono un'elevata stabilità. Il carrello è dotato di un sistema indipendente che garantisce la lubrificazione delle parti mobili.

I volantini degli avanzamenti del carrello e le leve, sono facilmente raggiungibili e di facile utilizzo.



Figura 6 – Carrello porta utensile

4.2.6 Contropunta

La contropunta (vedere la figura 7) è costituita da un corpo in ghisa che assicura rigidità e stabilità in ogni condizione di utilizzo. Il corpo della contropunta è dotato di un sistema di bloccaggio sulle guide del tornio, con leva. Una vite di registrazione, permette di provvedere all'allineamento assiale della contropunta. All'interno è posto il canotto in acciaio. Il suo movimento avviene tramite una manovella dotata di nonio.



Figura 7 – Contropunta.

4.2.7 Lunette

Nelle operazioni di foratura, alesatura e sfacciatura, non può essere impiegata la contropunta per fissare il pezzo in lavorazione.

D'altra parte se i pezzi sono lunghi e pesanti, non è sufficiente servirsi soltanto di un mandrino autocentrante, ma è necessario fissare un'estremità del pezzo tramite un attrezzo detto **lunetta** (vedere la figura 8).

Sono in dotazione due lunette: lunetta fissa e lunetta mobile



Figura 8 – Lunette.

4.2.8 Quadro elettrico di comando



Figura A

Figura A

SPIA BIANCA :	Segnala la presenza di corrente
SELETTORE NERO:	Selettore pompa refrigerante
PULSANTE VERDE :	Pulsante inserimento ingranaggi
FUNGO ROSSO :	STOP DI EMERGENZA



Figura B

Figura B

Interruttore generale con chiave di sicurezza

4.2.9 Freno a pedale

La macchina è dotata di un freno meccanico con azionamento a pedale che, in caso di necessità, rallenta o ferma completamente la rotazione del mandrino. Rilasciando il piede cessa l'azione frenante.



Figura 9 – Freno di emergenza.



4.2.10 Leva di inversione della rotazione

Leva di inversione del senso di rotazione del motore elettrico. La leva si trova alla destra del carrello porta utensile.



Figura 10 – Leva di inversione.

4.3 Targhetta di identificazione

Sulla macchina, ed in particolare sul carter della cassa del cambio di velocità degli avanzamenti, è presente la seguente targhetta di identificazione (vedere la Figura 11):

Fabbricante	Fervi S.r.l. Via del Commercio 81 41058 Vignola MO	
Marca		
Tipo	TORNIO PARALLELO	
Modello	T999/400V	
Lotto n°		
Anno	2012	
Potenza	1500	W
Tensione	400	V
Frequenza	50	Hz
Velocità	70-2000	giri/min
Made in PRC 		

Fabbricante	Fervi S.r.l. Via del Commercio 81 41058 Vignola MO	
Marca		
Tipo	TORNIO PARALLELO	
Modello	T999/400V3A	
Lotto n°		
Anno	2012	
Potenza	1500	W
Tensione	400	V
Frequenza	50	Hz
Velocità	70-2000	giri/min
Made in PRC 		

Fabbricante	Fervi S.r.l. Via del Commercio 81 41058 Vignola MO	
Marca		
Tipo	TORNIO PARALLELO	
Modello	T999/230V	
Lotto n°		
Anno	2012	
Potenza	1800	W
Tensione	230	V
Frequenza	50	Hz
Velocità	70-2000	giri/min
Made in PRC 		

Fabbricante	Fervi S.r.l. Via del Commercio 81 41058 Vignola MO	
Marca		
Tipo	TORNIO PARALLELO	
Modello	T999/230V3A	
Lotto n°		
Anno	2012	
Potenza	1800	W
Tensione	230	V
Frequenza	50	Hz
Velocità	70-2000	giri/min
Made in PRC 		

Figura 11 – Targhetta di identificazione.

4.4 Pittogrammi e targhe

PITTOGRAMMI DI SEGNALEZIONE ED ATTENZIONE

Sul fianco del quadro elettrico sono applicati i pittogrammi seguenti:

- **Targa di pericolo / avvertenza.**
Indicazione del divieto di effettuare lavori su apparecchiature in tensione.
- **Targa di pericolo.**
- **Divieto di rimozione dei ripari di protezione.**
- **Simbolo del pericolo elettrico**




Figura 12 – Pittogrammi.



5 SICUREZZE DELLA MACCHINA

5.1 Sicurezze elettriche

Il circuito elettrico del Tornio, è dotato di un **interruttore generale rotativo** dotato di chiave di sicurezza (vedere il capitolo 9.1 del presente manuale). Esso garantisce contro il pericolo di avviamenti indesiderati e/o accidentali della macchina in quanto la commutazione può avvenire solamente attraverso un'azione volontaria atta allo scopo e se si dispone dell'apposita chiave.

La macchina è dotata anche di un **pulsante di arresto d'emergenza** (del tipo a fungo). Quando, in casi di emergenza, si applica una pressione sul fungo le funzioni pericolose si arrestano.

Il quadro elettrico di comando è alimentato dalla tensione continua a 24 V, per la presenza di un **trasformatore**, il che rende minimo il pericolo di folgorazione.

Il collegamento del Tornio alla rete di alimentazione deve essere dotato di **messa a terra**, secondo le normative vigenti.



Scossa elettrica

Un errato collegamento del Tornio e/o della sua messa a terra può generare il rischio di scosse elettriche.

È consigliato l'uso di un **dispositivo salvavita** sulla linea di alimentazione elettrica. Per informazioni dettagliate in merito contattate il Vs. elettricista di fiducia.

Se non avete ben capito le istruzioni per la messa a terra o se dubitate dell'esatta messa a terra della macchina, effettuate un controllo insieme a un elettricista qualificato.

5.2 Dispositivi di sicurezza meccanici

Schermi di protezione

Gli schermi ed i carter hanno il compito di proteggere l'operatore impedendo a liquido refrigerante, trucioli, schegge, frammenti di utensile od addirittura al pezzo in lavorazione, che eventualmente si dovessero staccare, di venire scagliati verso il suo viso o il busto. Gli schermi sono di tipo mobile o di tipo fisso (vedere la **Figura 13**).




Figura 13 – Posizione degli schermi di protezione.

LEGENDA:

- 1:** Carter della cassa ingranaggi (fisso);
2: Schermo di protezione del mandrino (mobile interbloccato).

I ripari mobili interbloccati, sono dotati di idonei interruttori di sicurezza, inseriti nel sistema di comando della macchina (circuito elettrico), in modo che l'apertura dello schermo mobile provoca l'arresto del moto del mandrino e degli organi mobili pericolosi.



Controllo dei Dispositivi di sicurezza

- Ogni volta che si utilizza il Tornio, controllare il perfetto funzionamento e posizionamento dei dispositivi di sicurezza.
- In caso di avarie e/o rotture, non utilizzare la macchina.

Freno a pedale

La macchina è dotata di un freno meccanico con azionamento a pedale che, in caso di necessità, rallenta o ferma completamente la rotazione del mandrino (rif. 1 in **Figura 2**).



5.3 Dispositivi di protezione individuale (DPI)



Utilizzo dei DPI

Utilizzare SEMPRE adeguati dispositivi di protezione individuale (DPI) quali (vedere la **Figura 14**)

- Guanti;
- Occhiali o schermi sul viso;
- Tute o grembiule;
- Scarpe antinfortunistica.



GUANTI
PROTETTIVI



PROTEGGERE
GLI OCCHI



SCHERMO
PROTETTIVO



INDUMENTI
PROTETTIVI



CALZATURE
PROTETTIVE

Figura 14 – Dispositivi di protezione individuale.

6 USI VIETATI E CONTROINDICAZIONI

I modi d'utilizzo specificati nel manuale come errati, ***non devono mai essere permessi***, in nessuna circostanza.

L'utilizzo della macchina per la tornitura di materiali non ferrosi, per manovre non consentite, il suo uso improprio e la carenza di manutenzione possono comportare gravi situazioni di pericolo per l'incolumità del personale, soprattutto dell'operatore, oltre a pregiudicare la funzionalità e la sicurezza intrinseca della macchina stessa.

Le seguenti azioni descritte, che ovviamente non possono coprire l'intero arco di potenziali possibilità di "cattivo uso" della macchina, costituiscono tuttavia quelle "ragionevolmente" più prevedibili e sono da considerarsi assolutamente vietate.



È ASSOLUTAMENTE VIETATO!

- Alimentare la macchina con tensione di rete con valori differenti da quelli riportati nella targhetta d'identificazione (230V o 400V a 50Hz).
- Usare la macchina per servizi diversi da quelli cui è destinata.
- Usare la macchina senza avere letto le istruzioni per l'uso e senza la dovuta attenzione.
- Utilizzare la macchina, ed in particolare effettuare il caricamento manuale, senza utilizzare idonei dispositivi di protezione individuale (DPI) secondo le indicazioni riportate nel presente manuale.
- Utilizzare la macchina ed, in particolare, l'utensile in modo inadeguato.
- Afferrare utensili od altre parti, in movimento.
- Effettuare misurazioni del pezzo fissato sul mandrino, senza spegnere il motore, staccare la spina ed attenderne l'arresto.
- Togliere i trucioli con le mani.
- Sostituire gli utensili da lavoro o effettuare il cambio di velocità, senza spegnere il motore, staccare la spina ed attenderne l'arresto.
- Modificare e/o manomettere i dispositivi di sicurezza del tornio.
- Utilizzare la macchina come piano d'appoggio e/o di lavoro.
- Salire sulla macchina.
- Toccare la macchina con mani umide e/o bagnate.
- Usare la macchina a piedi nudi.
- Esporre la macchina agli agenti atmosferici (sole, pioggia, grandine ecc.).
- Utilizzare getti d'acqua.
- Utilizzare la macchina senza averla fissata in modo sicuro.
- Pulire e/o mantenere la macchina senza averla fissata in modo sicuro.
- Installare ed utilizzare la macchina su superfici non sufficientemente piane e levigate.
- Installare ed utilizzare la macchina su superfici di resistenza e durezza sufficiente a sostenerne il peso.
- Installare ed utilizzare la macchina in ambiente esterno.



- Utilizzare la macchina in un ambiente scarsamente illuminato.
- Utilizzare la macchina da parte di personale non addestrato.
- Utilizzare la macchina se non si è psicofisicamente idonei.
- Compiere operazioni di manutenzione da parte di personale non addestrato ed abilitato e senza rispettare le procedure specificate nel presente manuale.
- Compiere operazioni di manutenzione in condizioni di illuminazione e/o visibilità insufficienti.
- Eseguire le operazioni di pulizia e/o manutenzione senza staccare la spina di alimentazione.
- Modificare l'impianto elettrico della macchina.
- Spostare la macchina senza utilizzare idonei mezzi di sollevamento.

fervi.com

7 SOLLEVAMENTO, TRASPORTO E DEPOSITO A MAGAZZINO

7.1 Sollevamento

Per sollevare il Tornio procedere nel seguente modo:

1. Per ottenere un bilanciamento perfetto, spostare la contropunta a fine corsa sulla parte destra del bancale e fissarla saldamente con la leva di bloccaggio;
2. Analogamente, fare scorrere il carrello porta utensile fino ad ottenere il perfetto bilanciamento della macchina.



Rottura delle guide di scorrimento

Assicurarsi che gli accessori di imbracatura non tocchino le guide di scorrimento e la vite madre, le quali potrebbero danneggiarsi in modo irreparabile.

1. Agganciare il gancio dell'apparecchio di sollevamento (gru, carro ponte ecc.) al centro degli accessori di imbracatura (tra le due estremità laterali) e sollevare lentamente e senza strappi.

Il Costruttore declina ogni responsabilità riguardo eventuali danni a persone e/o cose, derivanti da un errato sollevamento della macchina eseguito da personale non idoneo, con mezzi di sollevamento inadeguati e senza seguire le indicazioni e le procedure operative descritte nel presente manuale.

7.2 Trasporto

Il trasporto della macchina può essere fatto tramite l'ausilio di veicoli e/o di mezzi di trasporto industriali, quali autocarri, con cassoni di dimensioni sufficienti per contenere la macchina stessa. La macchina deve essere opportunamente ancorata al mezzo di trasporto (per esempio tramite l'ausilio di funi).

Durante il trasporto, la macchina deve essere protetta da pioggia, neve, grandine, vento ed ogni altra possibile condizione atmosferica avversa. A tal proposito si consiglia di utilizzare mezzi di trasporto con cassoni chiusi (furgoni, autocarri centinati ecc.) od eventualmente di ricoprirla con teloni impermeabili.

7.3 Deposito a magazzino

Nel caso in cui la macchina dovesse essere immagazzinata e conservata per un certo periodo di tempo prima di essere posta in servizio, per evitare danneggiamenti e/o deterioramenti procedere come segue:

1. Staccare il cavo dell'alimentazione elettrica;
2. Proteggere le parti lavorate (come le guide, il carrello e le slitte porta utensile, il mandrino, il canotto della contropunta ecc.) con liquido protettivo e/o grasso;
3. Tenere in luogo asciutto, ed al riparo dalla polvere e dagli agenti contaminanti. Condizioni climatiche consigliate per lo stoccaggio:

Temperatura: - 15° / + 55° C;

Umidità: 95% (in assenza di condensa).



Protezione da urti

Assicurarsi che il Tornio sia preservato da urti e vibrazioni.



8 INSTALLAZIONE E MESSA IN SERVIZIO

8.1 Individuazione del luogo di installazione

Per installare la macchina, individuare una zona che sia ben illuminata, lontana da zone umide e che non abbia fonti di vibrazioni nelle vicinanze.

Il Torno deve essere posizionato in modo tale che siano disponibili spazi adeguati per l'operatore, in modo da poterla utilizzare al massimo delle potenzialità e da poter provvedere alle operazioni di aggiustaggio, manutenzione e pulizia della stessa in tutta sicurezza. A tal proposito, di fronte alla macchina deve essere mantenuta libera un'area di almeno due metri quadrati.



Installazione della macchina

Non installare la Macchina all'aperto per evitare deformazioni, perdite di funzionalità e danneggiamenti al circuito elettrico di comando.

8.2 Base d'appoggio

È indispensabile che la macchina sia posizionata su una superficie d'appoggio uniforme, piana e di resistenza sufficiente a sostenerla in ogni condizione che si può presentare durante l'uso normale.



Perdita di stabilità

Installare il Torno su una superficie d'appoggio solida e resistente per evitare che si ribalti e che provochi vibrazioni.

Per garantire ottimi risultati di stabilità, di livellamento e ridurre al minimo le vibrazioni, si consiglia di fissare la macchina tramite dei piedini metallici con gambo filettato e base in gomma. Per le dimensioni e le posizioni dei punti d'appoggio, ove mettere i piedini, vedere la [Figura 15](#).




Figura 15 – Dimensioni e punti di fissaggio

8.3 Livellamento della macchina

Per questa operazione si consiglia di usare una livella di precisione (0,001 mm).

8.3.1 Fase preliminare

La fase preliminare serve per eliminare la presenza di torsioni nel bancale del tornio. Procedere all'azzeramento della testa mediante la registrazione delle apposite viti e successivamente bloccare la contropunta con l'apposita vite di registrazione portando la tacca di riferimento in posizione zero.

8.3.2 Livellamento trasversale del bancale

Posizionare in senso trasversale la livella sulle guide del tornio sotto il mandrino e controllare la bolla.

Posizionare la livella in senso trasversale sulle guide del bancale sotto la contropunta e controllare la bolla.

Ripetere frequentemente queste operazioni e, se necessario, provvedere a piccole correzioni, avvitando e/o svitando i piedini regolabili presenti sotto al bancale.

8.3.3 Livellamento delle guide del tornio

Posare la livella sui lati del carrello e muoverlo lentamente lungo tutta la sua corsa controllando che la bolla non subisca nessuna variazione.

Se la bolla si sposta agire sui piedini regolabili, fino a raggiungere un uniforme livello lungo tutta la corsa del carrello.

Controllare periodicamente queste misurazioni (almeno ogni sei mesi).

Livellare in modo perfetto la macchina è una delle prime ed essenziali operazioni da effettuare prima di utilizzare la macchina.

8.4 Operazioni prima dell'avviamento della macchina

8.4.1 Lubrificazione ed ingrassaggio

Prima di avviare la macchina, si deve lubrificare ed ingrassare come descritto nel paragrafo 11.1, sulla "Lubrificazione".

8.4.2 Connessione alla rete di alimentazione elettrica

Connettere il cavo di alimentazione elettrica alla morsettiera presente all'interno dell'armadio elettrico. Collegare le tre fasi ai connettori presenti sul corpo della morsettiera ed il conduttore di messa a terra (massa) al connettore alla sinistra della morsettiera stessa.



Connessione

Verificare la perfetta connessione del cavo di alimentazione.

L'impianto a cui viene collegata la macchina deve disporre di idoneo sistema di interruzione automatica dell'alimentazione elettrica, per la protezione contro i contatti indiretti.



8.4.3 Test di funzionamento a vuoto

Ruotare manualmente i volantini del carrello, delle slitte porta utensile e del canotto della contropunta verificando che questi si spostino liberamente e senza attriti.

Avviare la macchina, ruotando l'interruttore generale in posizione I e la leva di avviamento e di inversione della rotazione del mandrino (vedere la **Figura 16**) ed assicurarsi che il motore elettrico ed il mandrino funzionino correttamente.

Provare il funzionamento della leva di inversione della rotazione del motore elettrico.

Provare il funzionamento del freno a pedale, il mandrino deve rallentare ed, eventualmente, arrestarsi.

Provare il funzionamento del pulsante di emergenza, tutta la macchina si deve arrestare.

Fate funzionare la macchina per alcuni minuti, controllando tutta la serie di ingranaggi del cambio di velocità del mandrino, partendo dai regimi più bassi.



Proiezione di oggetti

Durante la prova a vuoto, nessun operatore e nessuna altra persona deve trovarsi nel raggio di azione della macchina.

9 DESCRIZIONE DEI COMANDI

9.1 Pulsanti di comando

9.1.1 Interruttore generale

L'interruttore generale con chiave di sicurezza, è posizionato sul lato sinistro del quadro elettrico, ed è utile per impedire un utilizzo non autorizzato della macchina.

Per alimentare la macchina (vedere la **Figura 16**), infatti, occorre:

- inserire la chiave di sicurezza nell'apposita serratura a sinistra dell'interruttore (marcata R.L.);
- girare la chiave in senso orario e, contemporaneamente, portare l'interruttore generale su "I", ruotandolo in senso orario.



Figura 16 – Interruttore generale.

Verificare l'accensione della spia bianca di presenza tensione, presente nel quadro elettrico (marcata POWER).

9.1.2 Pulsanti e spie del quadro elettrico e di comando



Figura 17 – Quadro elettrico e di comando.

Sul quadro elettrico sono presenti le seguenti spie di controllo:

- **FUNGO ROSSO** : Pulsante d'emergenza (a fungo rosso).
- **SPIA BIANCA** : Segnala la presenza di corrente
- **SELETTORE NERO**: Selettore pompa refrigerante
- **PULSANTE VERDE** : Pulsante inserimento ingranaggi



9.1.3 Pulsante d'emergenza

Sul quadro elettrico, inoltre, è presente un interruttore d'arresto d'emergenza: per arrestare la macchina, in casi di emergenza, premere il pulsante rosso, a forma di fungo. Quando si applica una pressione su di esso, viene interrotto il moto del motore elettrico e degli altri organi rotanti della macchina.

Prima di cominciare a lavorare, assicuratevi sempre che il fungo sia sollevato. Per ripristinare nuovamente l'alimentazione della macchina, dopo un arresto d'emergenza, ruotare il fungo in senso orario e sollevarlo.



Controllo del pulsante d'emergenza

Prima di iniziare qualsiasi tipo di lavoro sulla macchina, assicuratevi che il pulsante d'emergenza funzioni.



In caso di emergenza

In caso d'emergenza premere il pulsante rosso per bloccare la macchina.



Pericolo di abrasione e/o taglio

- Dopo avere premuto l'interruttore di arresto o quello di emergenza, il mandrino continua a ruotare per inerzia.
- Non avvicinare parti del corpo al mandrino in movimento!

9.2 Leve e volantini di comando

9.2.1 Manopole di regolazione della velocità del mandrino

Il quadro per la regolazione della velocità di rotazione del mandrino (vedere la figura 16), è posizionato nella parte sinistra della macchina, tra il mandrino e la cassa ingranaggi. Esso è dotato di due levette, contrassegnate da colori, lettere e numeri, per la selezione della velocità di rotazione desiderata, in funzione del tipo di lavorazione e del materiale che deve essere processato.



Figura 18 – Manopole di regolazione della velocità.

Per selezionare il regime di rotazione desiderato, ruotare le manopole nelle posizioni corrispondenti, secondo le indicazioni riportate nel presente manuale o nella targa delle velocità di rotazione installata direttamente sulla macchina (vedere la figura 16)



Regolazione velocità mandrino

Prima di effettuare un cambio di velocità del mandrino, fermare sempre il motore elettrico della macchina.

9.2.2 Manopole di regolazione della velocità degli avanzamenti automatici




Figura 19 – Manopole di regolazione avanzamenti.

Il quadro per la regolazione della velocità degli avanzamenti automatici (vedere la **Figura 19**), è posizionato nella parte sinistra della macchina, sotto al quadro per la regolazione della velocità di rotazione del mandrino.

La selezione delle diverse velocità avviene attraverso 4 selettori rotativi a manopola che comandano il cambio di velocità ad ingranaggi (rif. **F, G, H, I** in **Figura 19**). Vi è, inoltre, una quinta manopola per la selezione del senso di avanzamento del carrello (rif. **E** in **Figura 19**).



Filettature

Per effettuare una filettatura, occorre:

Azionare la manopola (**I**), inserisce la barra per filettatura in 4 posizioni (vedere la **Figura 20**);

- Posizionare le due manopole (**F**) (**G**) e (**H**) secondo le indicazioni riportate nel presente manuale o nella targa delle velocità degli avanzamenti installata direttamente sulla macchina

N.B.: Quando si effettuano altre lavorazioni posizionare il selettore **I** in posizione 0 (vedi **Figura 20**)



Figura 20 –
Dettaglio manopola.



9.2.3 Manopola / leva di regolazione della chiocciola spaccata

La manopola e la leva di regolazione della chiocciola per il trasferimento del moto dalla vite madre al carrello porta utensile (vedere la [Figura 21](#)), sono ubicate ai lati del carrello porta utensile stesso.




Figura 21 – Dettaglio manopola e leva.

Ruotando di 90° la manopola o la leva, si “chiude” la chiocciola spaccata sulla madre vite, realizzando un accoppiamento rigido tra le due, e consentendo il trasferimento del moto dalla vite madre al carrello porta utensile (e all’utensile) per l’avanzamento automatico per le operazioni di filettatura.

9.2.4 Leve e volantini del carrello e delle slitte porta utensile

Sul carrello porta utensile vi sono sette comandi manuali (leve e volantini) che ne consentono la regolazione fine e l'avanzamento (vedere la **Figura 22**).




Figura 22 – Leve e volantini del carrello.

(I) Leva della chiocciola spaccata: Vedere il paragrafo 9.2.3.

(J) Leva per la selezione degli avanzamenti trasversali o longitudinali: La leva seleziona il tipo di avanzamento automatico desiderato. Per azionare l'avanzamento trasversale, avanti e indietro, spostare la leva a destra (verso la contropunta), per azionare l'avanzamento longitudinale, a destra e a sinistra, spostare la leva a sinistra (verso il mandrino).

(K) Volantino spostamento longitudinale slitta porta utensile: Il volantino permette lo spostamento longitudinale, a destra e a sinistra, della slitta porta utensile in modo fine. Per spostare a sinistra la slitta (verso il mandrino), ruotare il volantino in senso orario, viceversa per spostare a destra la slitta (verso la contropunta), ruotare il volantino in senso antiorario.

(L) Volantino spostamento longitudinale del carrello: Il volantino permette lo spostamento longitudinale, a destra e a sinistra, del carrello porta utensile in modo veloce. Per spostare a destra il carrello (verso la contropunta), ruotare il volantino in senso orario, viceversa per spostare a sinistra il carrello (verso il mandrino), ruotare il volantino in senso antiorario.

(M) Volantino spostamento trasversale slitta porta utensile: Il volantino permette lo spostamento trasversale, avanti e indietro, della slitta porta utensile in modo fine. Per spostare avanti la slitta (verso il pezzo da lavorare), ruotare il volantino in senso orario, viceversa per spostare indietro la slitta (verso l'operatore), ruotare il volantino in senso antiorario.

(N) Volantino spostamento longitudinale slitta porta utensile: Il volantino permette lo spostamento longitudinale, a destra e a sinistra, della slitta porta utensile in modo fine. Per spostare a sinistra la slitta (verso il mandrino), ruotare il volantino in senso orario, viceversa per spostare a destra la slitta (verso la contropunta), ruotare il volantino in senso antiorario.



(P) Leva di bloccaggio utensile: La leva permette il bloccaggio dell'utensile da taglio, sulla base porta utensile (torretta).

(Q) Leva di avviamento e di selezione del senso di rotazione del motore elettrico: La leva seleziona l'avviamento ed il verso di rotazione del motore elettrico e degli altri organi rotanti (mandrino). Spostare la leva in basso per far ruotare il mandrino in senso orario, spostare la leva in alto per far ruotare il mandrino in senso antiorario. La posizione centrale "0", mette in folle il mandrino.




Figura 23 – Dettaglio leva.

9.2.5 Leva e volantino della contropunta

Sulla contropunta vi sono i comandi manuali (leve, volantini e viti) che ne consentono la regolazione fine e l'avanzamento (vedere la Figura 24).




Figura 24 – Leva e volantino della contropunta.

(R) Leva di bloccaggio del canotto : La leva permette il bloccaggio del canotto della contropunta (si trova nel lato non visibile dalla Figura 24)

(S) Volantino spostamento longitudinale del canotto: Il volantino permette lo spostamento longitudinale, a destra e a sinistra, del canotto della contropunta. Per spostare a sinistra il canotto (verso il mandrino), ruotare il volantino in senso orario, viceversa per spostare a destra il canotto, ruotare il volantino in senso antiorario.

(T) Vite di regolazione trasversale della contropunta: La vite permette la regolazione per la centratura trasversale della contropunta. Per spostare avanti la contropunta (allontanandola dall'operatore), ruotare la vite in senso orario, viceversa per spostare indietro la contropunta (avvicinandola all'operatore), ruotare la vite in senso antiorario.

9.3 Pedale del freno meccanico del mandrino

La macchina è dotata di un freno meccanico con azionamento a pedale che, in caso di necessità, rallenta o ferma completamente la rotazione del mandrino (vedere la **Figura 25**).

Premendo il pedale con un piede, il mandrino viene immediatamente frenato, mentre rilasciando il pedale cessa l'azione frenante.



Figura 25 – Dettaglio pedale.

9.4 Visualizzatore digitale

Il Tornio di precisione T070-400V3A è dotato di visualizzatore digitale in grado di monitorare le quote X, Y e Z con precisione pari a 0.001.

Inoltre è possibile memorizzare diverse profondità di lavorazione in funzione della coordinata X in cui si trova l'utensile.




Figura 26 – Dettaglio visualizzatore digitale.

Nella parte frontale sono presenti tutti i tasti di programmazione del pannello, mentre nella parte posteriore sono presenti

- 1) l'interruttore di accensione / spegnimento (I/O);
- 2) i tre cavi dati, nell'ordine dall'alto in basso Asse X – Asse Y – Asse Z, provenienti dai sensori posti sul carrello porta utensili;
- 3) il cavo dell'alimentazione.

All'atto dell'acquisto il visualizzatore deve essere installato sul lato sinistro del tornio, mediante l'apposito supporto fornito in dotazione.

Il cavo dell'alimentazione deve essere collegato ad una presa 230V / 50 Hz dotata di messa a terra.



Collegamento dei cavi dati

Prestate attenzione al corretto collegamento dei cavi dati.
Se invertiti provocano errate letture del visualizzatore digitale.

Il visualizzatore può essere ruotato e inclinato per permettere una corretta visione dei dati in qualunque momento.

La rotazione avviene semplicemente spostandolo con una mano, mentre per regolare l'inclinazione occorre allentare il bullone posto immediatamente sotto al cavo dell'alimentazione, inclinare il pannello e quindi serrare di nuovo il bullone.




Figura 27 – Regolazione pannello.

9.4.1 Utilizzo del visualizzatore

All'atto dell'accensione del pannello, il sistema di gestione esegue una routine di autodiagnostica.




Figura 28 – Dettaglio display.

1 - Autodiagnostica

Sul display appaiono le seguenti scritte:


Modello					Utilizzo con tornio*					
S	D	S	2	5	x	L	A	T	H	E
3					5	y				
3					5	z				
Numero assi					Risoluzione					

* Viene specificato "Tornio" in quanto il pannello può essere programmato anche per altre macchine utensili.

Al termine dell'auto diagnostica il display visualizza le seguenti scritte:

					Può essere "INC" "ALE" "ZER"				
0 . 0 0 0					x	A	L	E	
0 . 0 0 0					y				
0 . 0 0 0					z				

2 - Impostazione del sistema



Premendo il pulsante  durante il processo di autodiagnostica, si avvia la modalità impostazione, che inizia appena terminata la prima fase.

- Impostazione della risoluzione asse X:

risoluzione corrente										
	5	x	X	r	e	s	l	N		

In questo modo si imposta la risoluzione voluta per l'asse X, mediante i numeri presenti sul pannello secondo lo schema seguente:

Tasto	0	1	2	5	7	8	9
Risoluzione (µm)	10	1	2	5	0.1	0.2	0.5

- Dopo aver scelto la risoluzione premere il tasto  quindi  per passare al passo successivo.
- **Per impostare la risoluzione degli assi Y e (Z se utilizzato), procedere come descritto in precedenza per l'asse X**



- Al termine di ogni impostazione premere i tasti e per passare alla fase successiva.
- Impostazione della direzione di misura dell'encoder lineare degli assi.

1	x	X	d	i	r
---	---	---	---	---	---



- Premere il tasto dell'asse su cui si desidera eseguire l'impostazione (X, Y, Z)
- Premere il tasto per avere un conteggio positivo nella direzione del movimento dall'esterno verso l'asse di rotazione.
- Premere il tasto per avere un conteggio negativo nella direzione del movimento dall'esterno verso l'asse di rotazione.
- Premere i tasti e per passare alla fase successiva.
- **Eseguire i passaggi precedenti per impostare la direzione della misura dell'encoder lineare degli assi Y e (Z se utilizzato)**
- Al termine di ogni impostazione premere i tasti e per passare alla fase successiva.
- Impostazione dell'elenco degli utensili.

0	x	t	o	o	l
---	---	---	---	---	---

- Selezionare la macchina desiderata premendo il pulsante corrispondente.

Pulsante	Macchina
0	Fresatrice multifunzionale
1	Fresatrice universale
2	Scarico del processo
3	Tornio

- Premere i tasti e per passare alla fase successiva.
- **Utilizzando il tornio Vorrà selezionato il numero 3, quindi lo strumento visualizzerà solo le quote X e Y necessarie per le operazioni di tornitura**



- Integrazione dell' asse Y con l'asse Z
- Premere il pulsante  o il pulsante  per variare l'impostazione

	Y	N O N E
--	---	---------

	Y	I N G R E A T
--	---	---------------





- Effettuata la selezione premere i tasti  e  per passare alla fase successiva.

Integrando le quote Y e Z (movimenti sullo stesso asse) verrà visualizzata solo una quota (asse Y), che varierà sia che si agisca sul volantino del movimento longitudinale del carrello, sia sul volantino del movimento longitudinale della torretta.

- Premere due volte il tasto  per avviare l'autodiagnosi. Premere  per terminare il procedimento di impostazione.
- A)

	x	t e s t o f f
--	---	---------------

3 – AZZERAMENTO DEL DISPLAY

- È possibile azzerare il display degli assi X, Y e Z in qualsiasi momento premendo il pulsante ,  o  e poi il pulsante .

3 2 1 . 4 5 6	x	
---------------	---	--



0 . 0 0 0	x	
-----------	---	--



4- PREIMPOSTAZIONE DATI

La preimpostazione dei dati permette di controllare costantemente la lavorazione in atto.

Se, ad esempio, si ha un pezzo come mostrato in **Figura 29/a)** e si vuole ottenere il pezzo in **Figura 29/b)** si possono impostare tutte le quote in modo da controllare con precisione l'effettiva lavorazione.

Per impostare i dati procedere come segue:





Figura 29 – Esempio di lavorazione.

- Portare l'utensile alla quota A nella direzione Z (longitudinale).

- Premere il tasto  per impostare la quota 5.

.	Y
↓	
- 5 . 0 0 0	Y



- Premere il tasto  quindi il tasto  per scegliere la direzione negativa della lavorazione (verso il mandrino ←).

Se si inserisce un valore sbagliato premere di nuovo  per inserire il valore corretto.

- Iniziare la lavorazione fino a che il display non mostra -13.

- 1 3 . 0 0 0	Y
---------------	---

5 – Visualizzazione delle coordinate assolute / relative

Premere i pulsanti   per passare dalle coordinate relative "INC" a quelle assolute "ALE" e viceversa, nella visualizzazione della coordinata Y. Impostare il piano D come piano di riferimento, in questo modo in modalità "ALE" (coordinate assolute) sull'asse Y verrà visualizzato lo 0.

0 .	Y
-----	---




Figura 30 – Visualizzazione assoluta / relativa.

Con riferimento alla **Figura 30** , procedere come segue, per passare dalle coordinate assolute a quelle relative.

- Portare l'utensile da taglio sul piano D.

0 . 0 0 0	X	A L E
-----------	---	-------

0 . 0 0 0	Y	
-----------	---	--

- Muovere l'utensile da taglio fino al piano C.

0 . 0 0 0	X	A L E
-----------	---	-------




- 1 0 0 . 0 0 0	Y	
-----------------	---	--

- Muovere l'utensile da taglio fino al piano B.

0 . 0 0 0	X	A L E
-----------	---	-------

- 1 5 0 . 0 0 0	Y	
-----------------	---	--



- Premere il tasto  (per passare alle coordinate relative) quindi azzerare il visualizzatore della Y, premendo i tasti  e .

0 . 0 0 0	X	I N C
-----------	---	-------

0 . 0 0 0	Y	
-----------	---	--

- Muovere l'utensile da taglio fino al piano A.

0 . 0 0 0	X	I N C
-----------	---	-------

- 1 0 . 0 0 0	Y	
---------------	---	--

- Muovere l'utensile da taglio fino al piano E.

0 . 0 0 0	X	I N C
-----------	---	-------

- 3 0 . 0 0 0	Y	
---------------	---	--

- Azzerare il visualizzatore della Y premendo i tasti  e .


0 . 0 0 0	X	I N C
-----------	---	-------

0 . 0 0 0	Y	
-----------	---	--

- Muovere l'utensile da taglio fino al piano A.

0 . 0 0 0	X	I N C
-----------	---	-------

2 0 . 0 0 0	Y	
-------------	---	--

- Premere il tasto  (per passare alle coordinate assolute).

0 . 0 0 0	X	A L E
-----------	---	-------


-	1 3 0 . 0 0 0	Y	
---	---------------	---	--


- Muove l'utensile da taglio fino al piano D.


0 . 0 0 0	X	A L E
-----------	---	-------


0 . 0 0 0	Y	
-----------	---	--

6 – Visualizzazione delle coordinate memorizzate

Premendo i pulsanti  , oltre che alternare la visualizzazione delle coordinate assolute e relative, è anche possibile visualizzare 200 valori di coordinata precedentemente memorizzati.



Con il pulsante  è possibile entrare direttamente nel menù di visualizzazione delle 200 coordinate.



In questo modo si visualizza la coordinata relativa numero 50.



7 – Visualizzazione Raggio / Diametro






Figura 31 – Visualizzazione raggio / diametro.

Il riferimento dell'asse X è l'asse di rotazione di mandrino (linea tratteggiata in Figura 31).

- Muovere l'utensile da taglio fino al punto A.



5	.	0	0	0	X
---	---	---	---	---	---

- Premere i pulsanti  e  per passare dalla visualizzazione del raggio a quella del diametro.

1	0	.	0	0	0	X
---	---	---	---	---	---	---

- Muovere l'utensile da taglio fino al punto B.

2	0	.	0	0	0	X
---	---	---	---	---	---	---

- Premere i pulsanti  e  per passare dalla visualizzazione del diametro a quella del raggio.

1	0	.	0	0	0	X
---	---	---	---	---	---	---

Se si accende la scritta "DIR" significa che sull'asse X si sta visualizzando il diametro del pezzo in lavorazione. L'asse Y si ha un solo modo di visualizzazione.

8 – Visualizzazione di coordinate Metriche / Imperiali

Il pannello digitale può anche mostrare le coordinate dell'asse X in unità Imperiali (pollici), questa visualizzazione non è disponibile per l'asse Y.

Con riferimento alla **Figura 32**, procedere come segue per passare dalle coordinate Metriche a quelle Imperiali e viceversa.




Figura 32 – Visualizzazione coordinate Metriche/Imperiali.

- Portare l'utensile nel punto A, le coordinate sono in unità Metriche 25.4 mm.

2	5	.	4	0	0	X
---	---	---	---	---	---	---

- Premere il pulsante , si passa alla visualizzazione in unità Imperiali 1".

1	.	0	0	0	0	0	X
---	---	---	---	---	---	---	---

- Portare l'utensile nel punto B, le coordinate sono in unità Imperiali 2".

2	.	0	0	0	0	0	X
---	---	---	---	---	---	---	---

- Premere il pulsante , si passa alla visualizzazione in unità Metriche 50.8 mm.

5	0	.	8	0	0	X
---	---	---	---	---	---	---



9 – Compensazione dell'errore lineare

La funzione di compensazione dell'errore lineare è utilizzare per la correzione dell'errore del sistema di trasmissione della vite madre.

Il fattore di correzione si esprime come:

$$S = \frac{(L - L')}{(L/1000)} \text{ mm/m}$$

dove

$L \rightarrow$ è la lunghezza utile dell'asse Z in mm;

$L' \rightarrow$ è il valore visualizzato sul pannello in mm;

$S \rightarrow$ è il fattore di correzione in mm/m.

Il fattore di correzione può essere positivo se il valore visualizzato è inferiore alla lunghezza effettiva, negativo se il valore visualizzato è superiore.

L'intervallo di compensazione è ± 1.500 mm/m.

Es. Se la lunghezza utile dell'asse Y è 1000 mm ed il pannello, a fine corsa del carrello, segna 999.98 mm allora $S = (1000 - 999.98) / (1000/1000) = 0.02$ mm/m.

Quindi per inserire il valore di compensazione occorre:

- Selezionare l'asse Y premendo il pulsante , Premere il pulsante  viene visualizzato il fattore di correzione S precedentemente impostato.

S	0 . 0 5 0	Y
---	-----------	---

- Inserire il valore calcolato 0.02 premendo in sequenza i tasti 0 . 0 2

S	0 . 0 2 0	Y
---	-----------	---

- Premere il pulsante  per confermare il dato.

La compensazione dell'errore lineare può essere eseguita sia visualizzando le coordinate assolute, sia visualizzando le coordinate relative.

10 – Interruzione dell'alimentazione elettrica

Se viene interrotta l'alimentazione elettrica o è necessario spegnere la macchina durante una lavorazione, il pannello è in grado di memorizzare automaticamente le coordinate in cui si trova l'utensile, il fattore di compensazione attualmente impostato e la modalità di visualizzazione.

Quando la macchina viene di nuovo accesa, il display mostrerà esattamente i dati precedenti all'interruzione, subito dopo la fase di autodiagnostica iniziale. Se l'utensile e/o il pezzo in lavorazione non sono stati spostati è possibile riprendere la lavorazione senza problemi.

10 FUNZIONAMENTO



Uso previsto e materiali

Il Torno parallelo di precisione (Art. T999/230V e T999/400V) è stato progettato e realizzato per la lavorazione di materiali metallici mediante asportazione di truciolo, a freddo. Un impiego diverso e il non rispetto dei parametri tecnici fissati dal Costruttore, possono costituire una condizione di pericolo per gli operatori; pertanto lo stesso non può assumersi alcuna responsabilità per danni eventualmente risultanti.



Pericolo di abrasione e di infortunio

- Prima di utilizzare la macchina accertarsi che sia fissata correttamente, per evitare spostamenti indesiderati o perdita di stabilità.
- Indossare adeguati dispositivi di protezione individuale (DPI) quali: guanti, occhiali, tute o grembiule e scarpe antinfortunistica.



Ambiente d'uso

- Il Torno può operare in ambienti di lavoro chiusi (reparti di produzione, capannoni ecc.), al riparo dalle intemperie, e ove non sussistano pericoli di incendio o di esplosione.
- La temperatura d'uso è entro il campo $-10 / +50^{\circ}\text{C}$.
- L'ambiente deve essere sufficientemente illuminato, tale da garantire l'operatività in massima sicurezza (almeno 200 lux).



Operare vicino al mandrino

Prima di iniziare ad operare in prossimità del mandrino, verificare SEMPRE che la macchina sia ferma.

Si consiglia di non prolungare l'uso continuativo della macchina oltre i 10 minuti, per evitare il surriscaldamento della stessa (che potrebbe danneggiare il motore) e degli utensili.

1. Sollevare lo schermo mobile di protezione del mandrino.
2. Inserire il pezzo da lavorare sul mandrino e fissarlo, serrando le griffe, con l'apposita chiave.

Inserire la chiave in una delle cave a sezione quadra, presenti sul mandrino e, per avvicinare le griffe, ruotarla in senso orario (vedere la **Figura 33**).



Figura 33 – Chiave del mandrino.



Bloccaggio del pezzo

Bloccare in maniera stabile e sicura il pezzo da lavorare sul mandrino autocentrante, serrando con la necessaria forza le griffe.

3. Se necessario, bloccare l'estremità opposta del pezzo tramite la contropunta. A tal proposito, regolare la posizione della contropunta e del cannotto, utilizzando la leva ed il volantino di fissaggio appositi (vedere la **Figura 24**).
4. Se necessario, verificare l'eccentricità del pezzo, utilizzando un comparatore e facendo ruotare lentamente il pezzo (a mano) dopo averlo fissato tra le punte (vedere la **Figura 34**).




Figura 34 – Verifica dell'eccentricità del pezzo.

5. Inserire l'utensile sulla torretta del carrello porta utensile, e fissarlo con l'apposita leva di bloccaggio (rif. l in **Figura 22**).
6. Regolare la posizione del carrello e delle slitte porta utensile, utilizzando le leve ed i volantini appositi (vedere la **Figura 22**).
7. Abbassare lo schermo mobile di protezione del mandrino.



Utilizzo della macchina

Prima di avviare la macchina, chiudere SEMPRE lo schermo mobile del mandrino. Ciò per fornire una adeguata protezione all'operatore, in merito ai rischi meccanici nella "zona pericolosa" del mandrino.

8. Impostare la corretta velocità di rotazione del mandrino, utilizzando le manopole presenti sul quadro di comando della macchina (vedere la **Figura 18**).
9. Posizionare l'interruttore generale in posizione "I" (vedere la **Figura 16**) verificando l'accensione della spia di presenza tensione (di colore bianco, vedere rif. c in **Figura 17**).
10. Spostare la leva di avviamento del motore elettrico per dare inizio alla rotazione del mandrino, scegliendo allo stesso tempo il senso di rotazione.
11. Eseguire la lavorazione sul pezzo, avvicinando l'utensile al pezzo stesso, in rotazione, utilizzando i volantini che regolano il movimento fine delle slitte porta utensile (rif. m, n in **Figura 22**). Se necessario, avvicinare alla zona interessata dalla lavorazione, l'ugello del liquido refrigerante ed azionare la pompa.
12. Terminata l'operazione, allontanare l'utensile dal pezzo, dopodiché interrompere la rotazione del mandrino con la leva di avviamento.

**Pericolo di abrasione e/o taglio**

- Dopo avere portato in posizione “folle” la leva di avviamento o dopo premuto l’interruttore di emergenza, il mandrino continua a ruotare per inerzia. Nel caso si voglia un arresto immediato occorre premere a fondo il pedale del freno sotto il bancale della macchina.
- Non avvicinare parti del corpo al mandrino in movimento!

13. Dopo aver atteso l’arresto della rotazione del mandrino, sollevare lo schermo mobile di protezione e smontare il pezzo dal mandrino stesso, aprendo le griffe, con l’apposita chiave. A tal proposito, inserire la chiave in una delle cave a sezione quadra, presenti sul mandrino e ruotarla in senso antiorario.

fervi.com



10.1 Avanzamenti automatici del carrello porta utensile

Avanzamento longitudinale

L'avanzamento automatico longitudinale del carrello viene ricavato dal mandrino, che trasmette il suo moto alla barra scanalata (vedere [Figura 35](#)).

L'avanzamento longitudinale è dovuto alla slitta inferiore che trascina il carro nella direzione dell'asse del Tornio. Una vite senza fine B, calettata sulla barra scanalata A, scorre lungo quest'ultima insieme al carrello. La vite senza fine pone in rotazione una ruota dentata D e gli altri ingranaggi presenti, tra cui il pignone M che ingrana con la cremagliera N, che si sposta trascinando il carrello durante la rotazione del pignone.




Figura 35 – Avanzamento longitudinale.

Avanzamento trasversale

L'avanzamento trasversale è dovuto alla slitta trasversale che trascina la slitta superiore e l'utensile nella direzione perpendicolare all'asse del Tornio (vedere la [Figura 36](#)). Portando la leva E in posizione 3, la ruota folle O ingrana con il pignone G solidale alla vite H. La vite è accoppiata alla chiocciola I solidale alla slitta trasversale. La rotazione della vite pone pertanto in movimento la slitta trasversale.




Figura 36 – Avanzamento trasversale.

Avanzamento longitudinale per operazioni di filettatura

L'avanzamento automatico longitudinale del carrello viene ricavato dal mandrino, che trasmette il suo moto alla vite madre, collegata al mandrino stesso mediante ingranaggi che permettono di variare la sua velocità di rotazione (vedere **Figura 37**).

La vite madre, con il suo moto di rotazione, esercita una spinta sulla chiocciola fissa al carrello, determinandone l'avanzamento automatico, nel senso longitudinale.




Figura 37 – Avanzamento longitudinale con la vite madre.

Il cambio di velocità degli avanzamenti del **Tornio parallelo di precisione (Art. LC340/1000)** è tipo misto: meccanico con manopole per la selezione delle velocità (vedere il paragrafo 9.2.2) e con ingranaggi sostituibili.

Per eseguire la sostituzione degli ingranaggi, procedere come di seguito descritto:



Pericolo di schiacciamento

Prima di sostituire gli ingranaggi, spegnere la macchina, portando l'interruttore generale in posizione "0".

1. Aprire il carter della cassa ingranaggi del cambio di velocità degli avanzamenti, posta nella parte sinistra della macchina;
2. Svitare i dadi di fissaggio degli ingranaggi e smontarli (vedere la **Figura 38**);
3. Posizionare gli ingranaggi relativi agli avanzamenti desiderati, verificare il loro perfetto accoppiamento e serrare i dadi di fissaggio;
4. Chiudere il carter della cassa ingranaggi.




Figura 38 – Ingranaggi.



11 MANUTENZIONE



Scossa elettrica

Prima di ogni controllo o manutenzione, spegnere la macchina e staccare SEMPRE il cavo di alimentazione elettrica. Ciò per non generare il rischio di scosse elettriche.

Pulite regolarmente ed abbiate cura della Vs. macchina, ciò vi garantirà una perfetta efficienza ed una lunga durata della stessa.

Attraverso l'uso di un compressore soffiare via, alla fine di ogni lavorazione, i trucioli, la limatura e la polvere che si accumula sul piano della macchina e sul banco da lavoro.



Lavori con l'aria compressa

Indossare SEMPRE gli occhiali di protezione quando si utilizza l'aria compressa.

Controllare allo stesso tempo lo stato del Tornio e delle targhette CE e di avvertimento; nel caso non siano più leggibili richiederne delle altre.

Non utilizzare il Tornio se si riscontrano dei difetti !!

Controlli giornalieri

1	Verificare che tutte le parti in movimento siano ben lubrificate .
2	Pulire la superficie del mandrino, la torretta ed il corpo della macchina.
3	Controllare che non vi siano oggetti / utensili vicino agli organi mobili .
4	Controllare il funzionamento dei volantini ad azionamento manuale.
5	Controllare l' usura delle guide di scorrimento .

11.1 Lubrificazione

È buona norma pulire la macchina, in modo particolare le guide, asportando tutti i trucioli prodotti dal lavoro.

Stendere, con uno straccio od un pennello, un lieve strato di olio sulle guide e sul mandrino per prevenire fenomeni di corrosione.

Ricordarsi il mattino seguente di asportare l'olio prima di avviare la macchina.

La perfetta efficienza del tornio è garantita nel tempo da una perfetta lubrificazione delle sue parti mobili.



Lubrificazione

Non utilizzare la macchina se si riscontrano perdite di olio o se i livelli non sono perfetti.



Lubrificazione

- Utilizzare solo i lubrificanti riportati nella seguente tabella allegata.
- NON usare tipi diversi da quelli segnalati, NON eccedere nella quantità e NON scendere sotto il livello segnalato dagli indicatori.

Gli ingranaggi principali del tornio sono lubrificati a sbattimento; il livello dell'olio lubrificante è segnalato dagli appositi spioncini (vedere la figura 32).

Le altre parti da lubrificare manualmente sono specificate nella tabella seguente, assieme al tipo di lubrificante e all'intervallo di lubrificazione. La vite madre deve essere lubrificata con grasso al litio tramite l'apposito ingrassatore.

L'olio lubrificante deve essere sostituito completamente dopo la prima settimana di lavoro del tornio nuovo.



Per una corretta lubrificazione del Tornio procedere nel seguente modo (vedere la **Figura 39**):




Figura 39 – Punti di lubrificazione della macchina.

Rif.	Parte della macchina	Punti da lubrificare	Tipo di lubrificante	Frequenza	Frequenza di sostituzione
1	Albero dell'avanzamento e cuscinetti della vite madre	2	Olio	Giornaliero	/
2	Chiocciola dell'avanzamento trasversale	1	Olio	Giornaliero	/
3	Manicotto della contropunta e volantino	2	Olio	Giornaliero	/
4	Slitta trasversale	2	Olio	Giornaliero	/
5	Slitta longitudinale	3	Olio	Giornaliero	/
6	Volantino avanzamento longitudinale	1	Olio	Giornaliero	/
7	Volantino avanzamento trasversale	1	Olio	Giornaliero	/
8	Portautensili	1	Olio n°20	Livello spia	6 mesi

Rif.	Parte della macchina	Punti da lubrificare	Tipo di lubrificante	Frequenza	Frequenza di sostituzione
9	Ingranaggi mandrino	1	Olio n°20	Livello spia	6 mesi
10	Guide del carrello	4	Olio n°20	Giornaliero	/
11	Ingranaggi per filettatura	1	Olio n°20	Livello spia	6 mesi

Tipi di olio consigliati

Mobil Vectra n° 2

Shell – Tonna – T68/TX68

Chevron – Vistac – 68X

Esso – Febis – K68



Lubrificazione

NON disperdere l'olio usato nell'ambiente. Rivolgetevi ai consorzi autorizzati di raccolta e smaltimento degli oli esausti.

11.2 Controlli periodici

Ogni 6 mesi di vita della macchina, eseguire un controllo approfondito di funzionamento ed usura e livellare con precisione il bancale.

La trasmissione ad ingranaggi non necessita di alcuna manutenzione oltre alla sostituzione dell'olio.

11.3 Regolazioni della macchina

11.3.1 Regolazione tensione cinghie motore

Assicuratevi che la tensione delle cinghie motore sia quella appropriata. A tal proposito, effettuate una semplice verifica premendo con forza sulle singole cinghie (all'incirca nella posizione centrale), le quali dovranno muoversi per un massimo di 5 mm.

Nel caso le cinghie siano lasche o troppo tese, svitate il bullone del sistema di registrazione delle cinghie fino ad ottenere la tensione corretta.



Figura 40 – Cinghie di trasmissione.

Un giusto tensionamento delle cinghie riduce la loro usura ed aumenta la redditività della macchina.



11.3.2 Allineamento della contropunta

Quando la contropunta è fuori asse è necessario correggere la sua posizione, ruotando la vite di regolazione fino ad allineare le tacche di riferimento nella targhetta laterale.




Figura 41 – Vite di regolazione.

11.3.3 Allineamento mandrino

Quando il mandrino ruota fuori asse oppure se si devono eseguire delle lavorazioni particolarmente pesanti, eseguire una registrazione dei cuscinetti.

Il cuscinetto che supporta il mandrino è conico, per procedere alla regolazione procedere come segue (vedere la Figura 42):

1. Svitare il dado di bloccaggio del cuscinetto;
2. Serrare il dado di regolazione del cuscinetto;
3. Testare il mandrino ruotandolo, e verificare che ruoti perfettamente, attraverso l'uso di un comparatore (vedere il punto 4, capitolo 10);
4. Serrare nuovamente il dado di bloccaggio del cuscinetto.




Figura 42 – Allineamento mandrino.

11.3.4 Regolazione del gioco degli ingranaggi

È molto importante che fra gli ingranaggi non ci siano dei giochi anomali, per evitare rotture o rapide usure dei denti degli ingranaggi stessi.

Per ridurre e/o regolare i giochi, muovere l'ingranaggio II e serrare con forza i dadi III e IV (vedere la [Figura 43](#))






Figura 43 - Giochi degli ingranaggi.




12 PARTI DI RICAMBIO

TAVOLA A










Parte N°	descrizione	Parte N°	descrizione
T999/A001	Fusione	T999/A053	Terminale in plastica
T999/A002	Volantino	T999/A054	Tappo
T999/A003	Scatola	T999/A055	Tappo
T999/A004	Coperchio	T999/A056	Manico
T999/A005	Corpo Comparatore	T999/A057	Molla
T999/A006	Rondella	T999/A058	Molla
T999/A007	Lardone	T999/A059	Chiavetta
T999/A008	Corpo selettore	T999/A060	Vite
T999/A009	Levaselettore	T999/A062	Vite
T999/A010	Nonio	T999/A063	Vite
T999/A011	Coperchio	T999/A064	Vite

Parte N°	descrizione	Parte N°	descrizione
T999/A012	Alberino	T999/A065	Vite
T999/A013	Ingranaggio 60 denti	T999/A066	Vite
T999/A014	Alberino 18 denti	T999/A067	Vite
T999/A015	Ingranaggio	T999/A068	Vite
T999/A016	Alberino	T999/A069	Vite
T999/A017	Anello	T999/A070	Vite
T999/A018	Ingranaggio a 30 denti	T999/A071	Vite
T999/A019	Ingranaggio a 46 denti	T999/A072	Vite
T999/A022	Ingranaggio a 63 denti	T999/A073	Vite
T999/A023	Anello	T999/A074	Vite
T999/A024	Selettore	T999/A075	Vite
T999/A025	Leva	T999/A076	Vite
T999/A026	Ingranaggio a 40	T999/A077	Vite
T999/A028	Supporto	T999/A078	Spina
T999/A029	Mezzodado	T999/A079	Spina
T999/A030	Vite senza fine	T999/A060	Spina
T999/A031	Ingranaggio a 22 denti	T999/A081	Spina
T999/A032	Alberino	T999/A082	Spina
T999/A033	Ingranaggio 16 denti	T999/A083	Spina
T999/A034	Alberino	T999/A084	Oliatore
T999/A035	Alberino comparatore	T999/A085	Rondella
T999/A038	Ingranaggio	T999/A086	Anello di bloccaggio
T999/A039	Anello	T999/A087	Dado
T999/A040	Barra	T999/A088	Dado
T999/A041	Vite	T999/A089	Dado
T999/A041	Rondella	T999/A090	Rivetto
T999/A042	Rondella	T999/A091	Rivetto
T999/A043	Rondella	T999/A092	o-r
T999/A044	Rondella	T999/A095	Chiavetta
T999/A050	Tappo	T999/A096	Sfera d'acciaio
T999/A051	Tappo	T999/A097	Rondella
T999/A052	Tappo	T999/A098	Vite

TAVOLA B









Parte N°	Descrizione	Parte N°	Descrizione
T999/B001	Fusione	T999/B049	Cuscinetto
T999/B002	Coperchio	T999/B050	Bronzino
T999/B003	Coperchio	T999/B051	Fermo
T999/B004	Tappo olio	T999/B052	Ingranaggio
T999/B005	o-r	T999/B053	Rondella
T999/B006	Blocco scorrevole	T999/B054	Cuscinetto
T999/B007	Bullone	T999/B055	Rondella
T999/B008	Spina conica	T999/B056	Fermo
T999/B009	Bullone	T999/B057	Fermo
T999/B010	Selettore	T999/B058	Ingranaggio
T999/B011	Perno	T999/B059	Ingranaggio
T999/B012	Supporto	T999/B060	Chiavetta
T999/B013	Selettore	T999/B061	Ingranaggio
T999/B014	Perno	T999/B062	Cuscinetto
T999/B015	Supporto	T999/B063	Guarnizione
T999/B016	Albero	T999/B064	Coperchio cuscinetto


Parte N°	Descrizione	Parte N°	Descrizione
T999/B017	Chiavetta	T999/B065	Alberino
T999/B018	o-r	T999/B066	Perno
T999/B019	Vite di bloccaggio	T999/B067	Coperchio cuscinetto
T999/B020	Selettore	T999/B068	Guarnizione
T999/B021	Supporto	T999/B069	Ingranaggio
T999/B022	Selettore	T999/B070	Ingranaggio
T999/B023	supporto	T999/B071	Bronzina
T999/B024	Supporto	T999/B072	Ingranaggio
T999/B025	Brugola	T999/B073	Bronzina
T999/B026	Ingranaggio	T999/B074	Alberino
T999/B027	o-r	T999/B075	Chiavetta
T999/B028	Guarnizione	T999/B076	Bronzina
T999/B029	Coperchio	T999/B077	Ingranaggio
T999/B030	Brugola	T999/B078	Bronzina
T999/B031	Spina conica	T999/B079	Ingranaggio
T999/B032	Spina	T999/B060	Ingranaggio
T999/B033	Supporto	T999/B081	Ingranaggio
T999/B034	Sferetta	T999/B082	Bronzina
T999/B035	Molla	T999/B083	Ingranaggio
T999/B036	Vite di bloccaggio	T999/B084	Chiavetta
T999/B037	Etichetta	T999/B085	Alberino
T999/B038	Vite a croce	T999/B086	Chiavetta
T999/B039	Vite di bloccaggio	T999/B087	Coperchio cuscinetto
T999/B040	Livello olio	T999/B088	Guarnizione
T999/B041	Etichetta	T999/B089	Ingranaggio
T999/B042	Bloccaggio	T999/B090	Alberino
T999/B043	Protezione cuscinetto	T999/B091	Bronzina
T999/B044	Guarnizione	T999/B092	Ingranaggio
T999/B045	Rondella	T999/B093	Guarnizione
T999/B046	Chiavetta	T999/B094	Coperchio cuscinetto
T999/B047	Alberi 7°	T999/B095	Anello
T999/B048	Chiavetta	T999/B096	Alberino
T999/B097	Perno	T999/B105	Bullone
T999/B098	Vite	T999/B106	Rondella
T999/B099	Rondella	T999/B107	Vite
T999/B100	Cuscinetto	T999/B108	Bullone
T999/B101	Fermo	T999/B109	Rondella
T999/B102	Ingranaggio	T999/B110	Ingranaggio
T999/B103	Bussola	T999/B111	Rondella
T999/B104	Copri ingranaggio	T999/B112	Brugola



TAVOLA C









Parte N°	Descrizione	Parte N°	Descrizione
T999/C001	Collare	T999/C046	Pernino
T999/C002	Collare	T999/C047	Cam
T999/C003	Coperchio posteriore	T999/C048	Albero
T999/C004	Coperchio posteriore	T999/C050	Ingranaggio 51z
T999/C005	Puleggia	T999/C051	Distanziale
T999/C006	Perno	T999/C052	Albero
T999/C007	Testa	T999/C053	Ingranaggio 30 z
T999/C008	Coperchio anteriore	T999/C054	Albero
T999/C009	Leva	T999/C055	Albero
T999/C010	Supporto albero	T999/C056	Rondella
T999/C011	Coperchio	T999/C057	Alberino dentato 17z
T999/C012	Corpo	T999/C059	Vite
T999/C013	Albero	T999/C064	Manettino
T999/C014	Corpo	T999/C065	Manettino
T999/C015	Blocchetto	T999/C066	Manettino
T999/C016	Mozzo	T999/C067	Distanziale
T999/C017	Ingranaggio 37z	T999/C068	Forchetta
T999/C018	Rondella	T999/C069	Forchetta
T999/C019	Rondella	T999/C073	Guarnizione
T999/C020	Rondella	T999/C074	Guarnizione
T999/C021	Ingranaggio 40z	T999/C075	Guarnizione
T999/C022	Rondella	T999/C076	Guarnizione
T999/C023	Ingranaggio 37z	T999/C077	Guarnizione
T999/C024	Dado di bloccaggio	T999/C078	Guarnizione
T999/C025	Ingranaggio 43z	T999/C079	Guarnizione
T999/C026	Ingranaggio 51z	T999/C080	Guarnizione
T999/C028	Alberino 16z	T999/C081	Vetrino livello olio
T999/C029	Rondella	T999/C084	Brugola M4 x 12
T999/C030	Rondella	T999/C085	Brugola M4 x 12
T999/C031	Albero	T999/C086	Brugola M4 x 12
T999/C032	Rondella	T999/C087	Brugola M4 x 12
T999/C033	Ingranaggio 21z	T999/C088	Brugola M4 x 12
T999/C034	Ingranaggio 29z	T999/C089	Brugola M4 x 12
T999/C035	Ingranaggio 46z	T999/C093	Vite M6 x 12
T999/C036	Ingranaggio 38z	T999/C095	Vite M8 x 8
T999/C037	Distanziale	T999/C096	Vite M8 x 10
T999/C038	Ingranaggio 26z	T999/C097	Vite M8 x 12
T999/C039	Ingranaggio 34z	T999/C098	Vite M8 x 16
T999/C040	Ingranaggio 53z	T999/C099	Vite M8 x 40
T999/C041	Coperchio	T999/C100	Vite M4 x 8



Parte N°	Descrizione	Parte N°	Descrizione
T999/C042	Ingranaggio 74z	T999/C102	Dado M12
T999/C043	Ingranaggio 37z	T999/C103	Chiavetta 5 x 15
T999/C044	Albero	T999/C104	Chiavetta 5 x 18
T999/C045	Molla	T999/C105	Chiavetta 5 x 50
T999/C106	Chiavetta 6 x 40	T999/C131	Anello O_R
T999/C107	Chiavetta 6 x 55	T999/C132	Anello O_R
T999/C108	Chiavetta 6 x 120	T999/C133	Anello O_R
T999/C109	Chiavetta 6 x 120	T999/C134	Anello O_R
T999/C110	Chiavetta 6 x 18	T999/C135	Anello O_R
T999/C111	Chiavetta 5 x 20	T999/C136	Anello O_R
T999/C113	Spina 3 x 10	T999/C137	Anello O_R
T999/C114	Spina 4 x 18	T999/C138	Anello O_R
T999/C116	Spina 5 x 32	T999/C139	Molla
T999/C117	Anello di bloccaggio 35	T999/C140	Molla
T999/C119	Anello di bloccaggio 20	T999/C141	Molla
T999/C120	Anello di bloccaggio 50	T999/C142	Mozzo
T999/C121	Anello di bloccaggio 72	T999/C143	Tubo di ottone
T999/C122	Anello di bloccaggio 42	T999/C144	Pomello
T999/C123	Cuscinetto	T999/C145	Cinghia
T999/C124	Cuscinetto	T999/C148	Coperchio
T999/C125	Cuscinetto	T999/C149	Spina
T999/C126	Cuscinetto	T999/C150	Vite M6 x 50
T999/C127	Cuscinetto	T999/C151	Brugola
T999/C128	Cuscinetto	T999/C152	Mostrina
T999/C129	Sfera	T999/C153	Spina
T999/C130	Sfera	T999/C154	albero

TAVOLA D






Parte N°	Descrizione	Parte N°	Descrizione
T999/D001	Supporto motore	T999/D069	Spina
T999/D002	Puleggia	T999/D070	Bullone
T999/D003	Bancale	T999/D071	Bullone
T999/D004	Incavo	T999/D072	Bullone
T999/D005	Protezione	T999/D073	Coperchio
T999/D006	Supporto	T999/D074	Scatola comandi elettrici
T999/D007	Supporto	T999/D075	Paraspruzzi
T999/D008	Distanziale	T999/D076	Bullone
T999/D009	Collare	T999/D077	Bullone
T999/D010	Cremagliera	T999/D078	Dado
T999/D011	Cremagliera	T999/D079	Vasca
T999/D013	Cremagliera	T999/D060	Vite
T999/D016	Vite principale	T999/D081	Coperchio
T999/D019	Asta avanzamento	T999/D082	Supporto sinistro bancale
T999/D022	Albero	T999/D083	Supporto destro bancale
T999/D023	Distanziale	T999/D084	Coperchio
T999/D024	Albero	T999/D085	Vite
T999/D025	Asta	T999/D086	Vite
T999/D026	Anello	T999/D087	Coperchio
T999/D027	Distanziale	T999/D088	Vite
T999/D028	Chiavetta	T999/D089	Supporto
T999/D029	Coppa dell'olio	T999/D090	Vite
T999/D039	Pomello	T999/D091	Lamiera
T999/D040	Spina	T999/D092	Supporto
T999/D041	Spina	T999/D093	Alberino
T999/D041	Spina	T999/D094	Spina elastica
T999/D042	Vite	T999/D095	Asta
T999/D043	Protezione	T999/D096	Coperchio
T999/D044	Dado di bloccaggio	T999/D097	Dado
T999/D045	Vite	T999/D098	Spina elastica
T999/D046	Vite	T999/D099	Braccio pedale
T999/D047	Vite	T999/D100	Connessione
T999/D049	Brugola	T999/D101	Molla
T999/D051	Brugola	T999/D102	Bloccaggio
T999/D052	Brugola	T999/D103	Vite
T999/D053	Dado	T999/D104	Spina
T999/D054	Grano	T999/D105	Tubo
T999/D054A	Bullone	T999/D106	Spina elastica
T999/D058	Spina	T999/D107	Tubo
T999/D059	Spina	T999/D108	Pedale




Parte N°	Descrizione	Parte N°	Descrizione
T999/D061	Spina	T999/D109	Vite
T999/D061A	Spina	T999/D110	Dado
T999/D067	Molla	T999/D111	Supporto asta
T999/D068	Sfera		

fervi.com

TAVOLA E







Parte N°	Descrizione	Parte N°	Descrizione
T999/E001	Sella	T999/E042	Cuscinetto
T999/E002	Slitta	T999/E043	Cuscinetto
T999/E003	Slitta girevole	T999/E044	Vite
T999/E004	Slitta superiore	T999/E045	Vite
T999/E005	Collare	T999/E046	Vite
T999/E006	Lardone	T999/E047	Vite
T999/E007	Mozzo	T999/E048	Brugola
T999/E008	Striscia	T999/E049	Brugola
T999/E009	Lardone	T999/E050	Brugola
T999/E010	Fermo	T999/E052	Brugola
T999/E011	Fermo	T999/E053	Grano dei regolazione
T999/E012	Vite a martello	T999/E054	Grano dei regolazione
T999/E013	Base leva	T999/E055	Grano dei regolazione
T999/E014	Leva	T999/E056	Grano dei regolazione
T999/E015	Fermo	T999/E057	Grano dei regolazione
T999/E016	Vite	T999/E058	Grano dei regolazione
T999/E017	Nonio	T999/E059	Dado
T999/E018	Manettino	T999/E060	Dado
T999/E019	Manettino	T999/E061	Rondella
T999/E020	Collare	T999/E062	Vite
T999/E022	Rondella	T999/E063	Molla
T999/E023	Dado	T999/E064	Oliatore
T999/E024	Nonio	T999/E066	Spina
T999/E025	Lamierina	T999/E067	Ingranaggio albero
T999/E026	Lamierina	T999/E069	Cuscinetto
T999/E027	Lamierina	T999/E070	Brugola
T999/E028	Vite	T999/E071	Leva
T999/E029	Rondella	T999/E072	Maniglia
T999/E030	Base torretta	T999/E073	Distanziale
T999/E031	Vite di regolazione	T999/E074	Chiavetta
T999/E032	Vite di regolazione	T999/E075	Vite
T999/E033	Manettino	T999/E076	Chiavetta
T999/E034	Lardone	T999/E077	Cuscinetto di spinta
T999/E035	Bulloni a T	T999/E078	Alloggiamento cuscinetto
T999/E036	Blocchetto filettato	T999/E079	Para polvere cuscinetto
T999/E037	Dado	T999/E080	Rondella
T999/E038	Copri manettino	T999/E081	Rondella
T999/E039	Spazzolino	T999/E082	Dado di bloccaggio
T999/E040	Spazzolino	T999/E083	Brugola



TAVOLA F





Parte N°	Descrizione	Parte N°	Descrizione
T999/F001	Corpo	T999/F022	Nonio
T999/F002	Flangia	T999/F023	Bloccaggio
T999/F003	Volantino	T999/F026	Manettino
T999/F004	Piatto	T999/F029	Pomello
T999/F005	Base	T999/F030	Pomello
T999/F007	Canotto	T999/F031	Brugola
T999/F008	Vite	T999/F032	Brugola
T999/F009	Rondella	T999/F033	Vite
T999/F010	Vite	T999/F034	Vite
T999/F011	Vite	T999/F035	Vite
T999/F012	Vite	T999/F036	Vite
T999/F013	Perno	T999/F037	Dado
T999/F014	Vite	T999/F038	Dado
T999/F015	Manicotto	T999/F039	Chiavetta
T999/F016	Tirante	T999/F040	Rondella
T999/F019	Perno	T999/F041	Spina
T999/F020	Leva	T999/F041	Cuscinetto
T999/F021	Dado	T999/F042	Oliatore



TAVOLA G





TAVOLA H



Parte N°	Descrizione	Parte N°	Descrizione
T999/G001	Pomello	T999/H001	Pomello
T999/G002	Spina	T999/H002	Spina
T999/G003	Boccola	T999/H003	Boccola
T999/G004	Vite	T999/H004	Vite
T999/G005	Manicotto	T999/H005	Manicotto
T999/G006	Tastatore d'ottone	T999/H006	Tastatore
T999/G007	Vite	T999/H007	Pomello
T999/G008	Dado	T999/H008	Dado
T999/G009	Vite	T999/H009	Vite
T999/G010	Corpo	T999/H010	Dado
T999/G011	Brugola	T999/H011	Bullone
		T999/H012	Bullone
		T999/H013	Corpo inferiore
		T999/H014	Dado
		T999/H015	Rondella
		T999/H016	Vite
		T999/H017	Piatto
		T999/H018	Bullone
		T999/H019	Corpo superiore

12.1 ACCESSORI IN DOTAZIONE

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1) Autocentrante 3+3 Ø 160 mm | 2) Lunetta mobile |
| 3) Mandrino a griffe indipendenti 4+4 Ø200 mm | 4) Bussola di riduzione CM5 |
| 5) Lunetta fissa | 6) Flangia Ø 250 mm |
| 7) Fermo regolabile | 8) Contropunta rotante CM 3 |
| 9) Protezione mandrino | 10) Comparatore di filettatura |
| 11) Torretta a cambio rapido | 12) Paraspruzzi posteriore |
| 13) Freno a pedale | 14) Protezione vite madre |



13 SMALTIMENTO COMPONENTI E MATERIALI

Qualora la macchina debba essere rottamata, si deve procedere allo smaltimento delle sue parti in modo differenziato.

Il Tornio è composto dai seguenti materiali:

- la testa, il bancale la contropunta, le slitte ed i carrelli sono in ghisa;
- gli ingranaggi, gli alberi di trasmissione, i cuscinetti, le guide di scorrimento ed il mandrino sono in acciaio.



Abbiate rispetto dell'ambiente!

Rivolgersi ad un centro specializzato per la raccolta di materiali metallici.


14 RICERCA DEI GUASTI

PROBLEMA	PROBABILE CAUSA	SOLUZIONE
Funzionamento rumoroso	A) Cuscinetti danneggiati. B) Cuscinetti non lubrificati. C) Utensile spuntato. D) Utensile allentato.	B) Contattare il S. Assistenza. C) Lubrificare. D) Smontare / affilare l'utensile. E) Stringere la leva di fissaggio.
Il motore non si avvia.	A) Alimentazione elettrica. B) Collegamenti elettrici. C) Avvolgimenti del motore bruciati. D) Fusibili bruciati. E) Interruttore rotto.	A) Verificare il cavo di alimentazione. B) Verificare i collegamenti elettrici. C) Contattare il S. Assistenza. D) Sostituire i fusibili. E) Contattare il servizio assistenza.
L'utensile si "impasta" o si surriscalda eccessivamente.	A) Pressione eccessiva sul pezzo. B) I trucioli non si scaricano. C) Utensile usurato o che non taglia bene il materiale. D) Necessità di lubrificazione.	A) Applicare meno pressione. B) Pulire la macchina. C) Verificare l'affilatura ed il grado di usura dell'utensile. D) Lubrificare mentre lavorate.
Il pannello non visualizza correttamente	A) Cavi dati non collegati correttamente. B) Fattore di compensazione non corretto. F) C) Impostazione unità non corretta.	A) Verificare il corretto collegamento dei cavi dati X, Y, Z su retro del pannello. B) Procedere alla determinazione del fattore di compensazione e impostare del pannello. C) Verificare se l'unità di visualizzazione è Metrica o Imperiale.



15 CIRCUITI ELETTRICI

15.1 Art. T999/400V



15.2Art. T999/230V

